

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE PRONTO INTERVENTO,
MANUTENZIONE PATRIMONIO

SERVIZIO MANUTENZIONE CASA E CONSEGNA OO.PP.

*Bando relativo all'asta pubblica per l'assegnazione della concessione di manufatti sepolcrali siti nel
Cimitero di Marghera*

CIMITERO DI MARGHERA

SCHEDA TECNICA TOMBA "DELL'AMICO"



INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Reparto I° n. 18

DATI TECNICI: Cappella di famiglia/ Superficie concessione mq. 17,8 (dati Polizia
Mortuaria) / Tomba con loculi longitudinali sovrapposti

POSTI SALMA: Preesistenti 3

NOTE: Tomba non soggetta a vincolo

STATO DI CONSERVAZIONE: *Necessita di pulizia, manutenzione e sostituzione di parti dei materiali lapidei, particolarmente dei rivestimenti esterni.*

DESCRIZIONE MANUFATTO: *La cappellina di famiglia Dell'Amico è posizionata lungo il lato nord del Cimitero di Marghera, si presenta come un solido autonomo e ben definito, visibile sui tre lati est, sud ed ovest. Esternamente è rivestita da lastre in marmo bianco aventi tutte forma rettangolare ma di varie dimensioni così da ottenere un rivestimento esterno a giunti orizzontali non allineati. La copertura superiore risulta piana con un limitatissimo sporto e scossalina superiore, i contenuti salti di quota della cornice superiore risultano allineati ai contorni delle forometrie poste inferiormente. Il portone d'accesso è costituito da un'unica anta in vetro protetta esternamente da una tettoia che taglia trasversalmente il foro porta definendo nel contempo un sopraluce superiore di pari larghezza. La stessa tipologia di forometria è rilevabile sul lato ovest ove si riscontrano due lunghe finestre gemelle tagliate trasversalmente da un unico sporto continuo avente le stesse caratteristiche formali di quello posto sull'entrata. Rispetto alla porta d'ingresso un piccolo corridoio presenta alla destra tre loculi longitudinali sovrapposti che definiscono la profondità del piccolo manufatto. Superiormente a questi vi è una nicchia per la raccolta di resti mortali o ceneri avente pari lunghezza dei loculi. I rivestimenti interni sono costituiti da lastre in marmo disposte regolarmente ed utilizzate solo per le pareti, è rilevabile una mensola angolare in granito, materiale quest'ultimo utilizzato anche per il pavimento nonché per i contorni e cornici dei loculi.*

Il degrado rilevabile risulta conseguente ad una mancata pulizia e manutenzione dei materiali lapidei con particolare riferimento ai rivestimenti esterni, in minima parte mancanti, fratturati e comunque da verificare nel loro complesso.

CENNI STORICI: *La concessione cimiteriale ottenuta il 9/08/1972 Prot 8/28752 Rep.97876 (Atti 26/08/1972 Registro atti privati 20497 vol. 722) risulta attualmente decaduta con riferimento alla nota pg 387303 del 21/09/2009.*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fronte del manufatto



Lato del manufatto



Particolare esterno



Interno del manufatto



Particolare loculi



Particolare interno

