

## Terminato il restauro del ponte della Madonna dell'Orto

È terminato il restauro del ponte della Madonna dell'Orto, che collega calle dei Mori con il campo Madonna dell'Orto, nel sestiere di Cannaregio. Il ponte versava in uno stato di avanzato degrado, soprattutto relativamente alla pavimentazione in asfalto, più volte rappazzata, che rendeva insidioso il suo attraversamento. L'intervento – eseguito nell'ambito delle attività della gestione territoriale Venezia nord – ha visto il rifacimento totale della pavimentazione in trachite a sostituzione della precedente in asfalto misto a cemento.

È stata quindi demolita la pavimentazione mista esistente con


la scarnitura del sottofondo in calcestruzzo, successivamente si è proceduto con il lievo e l'accatastamento delle cordonate, è stato realizzato il sottofondo con malta a base di calce e sono state posate le cordonate e le lastre in trachite grigia a giunto unito, rispettando le quote del piano di calpestio attuale. I lavori hanno visto anche la manutenzione dei parapetti, dell'arco che presenta localizzati segni di deterioramento e il rifacimento dell'intonaco. Con l'occasione, sono stati riordinati i sottoservizi (acqua) e sono stati aggiunti quattro corrugati per il passaggio della fibra e l'eventuale passaggio di altri enti.



*il ponte dopo l'intervento di sostituzione della pavimentazione*



*particolari del ponte prima dell'intervento*



### **Il precedente intervento, il ponte dello Stadio**

Nei giorni scorsi è terminato anche l'intervento di ricostruzione del ponte dello Stadio, uno dei tre manufatti lignei che portano allo stadio Pier Luigi Penzo a Sant'Elena, da anni oggetto di interventi di messa in sicurezza e ripristini temporanei. L'intervento di ricostruzione totale del ponte, nell'ambito delle attività di gestione territoriale Venezia nord, ha visto la sostituzione delle travi principali, dei parapetti e del piano di calpestio.